



Tabulka stávajících upravených místností					
Číslo	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Výška [m]	Stěny	Strop
00.01	KANCELÁŘ	12,83	2,95	MALBA	MALBA
00.02	KANCELÁŘ	10,43	2,95	MALBA	MALBA
00.03	KANCELÁŘ	13,70	2,95	MALBA	MALBA
00.04	WC PŘEDSÍŇ	4,07	2,95	OBKLAD v.1500 mm + MALBA	MALBA
00.05	WC	1,77	2,95	OBKLAD v.2000 mm + MALBA	MALBA
00.06	WC INV	2,77	2,95	OBKLAD v.2000 mm + MALBA	MALBA

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 45,56

Generální projektant : REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66,142 00 Praha 4				
Zodpovědný projektant : Ing. Dagmar Marvanová		<div>REINVEST</div> <div>K Novému dvoru 897/66</div> <div>14000 Praha 4</div> <div>IČ: 65410840</div> <div>DIČ: CZ65410840</div> <div>www.reinvest.cz</div> <div>reinvest@reinvest.cz</div>		
Vypracoval : Lubomír Rosenberg	Datum : 09/2023			
Zakázkové číslo : 00928/23	Měřítko : 1 : 50			Stupeň PD : DPS
Stavba : Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12.				
Stavebník : ÚMČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany				
Obsah :	1NP - stávající stav		<div>Číslo výkresu : D.1.1 - 01</div>	<div>Číslo paré :</div>