



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. S14042-MOP/US-35228/2020-SŽ-
OŘ PHA-OPS

Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Sýkorová Šárka

Telefon +420 972 224 830

+420 606 960 537

E-mail SykorovaSa@spravazeleznic.cz

Datum 25. září 2020

LOXIA a.s.

Perucká 2274/26

120 00 Praha

Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace pro sločené územní a stavební řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ Praha), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění toto:

Souhrnné stanovisko pro sloučené územní a stavební řízení

Pro stavbu:

Název stavby:	Mateřská škola Mydlínek - Praha 12 – Modřany
Místo stavby:	k.ú. Modřany, mimo pozemky SŽ
Trať:	Nejblíže: Praha-Krč (mimo) Praha-Modřany (včetně) , v žkm 12,250 - 12,350 vlevo trati, ve vzdálenosti cca 550 m od osy krajní koleje
TÚDÚ:	1713C3
Žadatel:	LOXIA a.s., Perucká 2274/26, 12000 , Praha
Stavebník / Investor:	Městská část Praha 12, Písková 830/25, 14300 , Praha

Předmětem projektové dokumentace je výstavba záměru MATEŘSKÁ ŠKOLA MYDLÍNKY, Praha 12 – Modřany.

Stavba **se nachází mimo ochranné pásmo dráhy** výše uvedené trati, **zcela mimo pozemky SŽ.**


V území dotčeném stavbou se **nenachází** inženýrské sítě, zařízení a objekty v majetku SŽ.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely řízení u místně příslušného stavebního úřadu, pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení a k realizaci stavby.


SŽ ke stavbě nemá námitek a souhlasí s vydáním sloučeného územního stavebního povolení pro stavbu mimo ochranné pásmo dráhy dle předložené dokumentace.

Vzhledem k tomu, že přilehlá železniční trať může být výhledově elektrifikovaná s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na související povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, kdy veškeré inženýrské sítě a zařízení uložená v zemi musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi - doporučujeme konzultaci se SŽ, Centrum telematiky a diagnostiky, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail: MatousJ@spravazeleznice.cz, nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: SvobodaMi@spravazeleznice.cz.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby a platí 2 roky od data vydání.



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]

Přílohy

Příloha 1 – situace

1 x A4

